



C/ GIRALDO DE MERLO

BLOQUE 1. PLANTA BAJA. VIVIENDA D



SITUACIÓN



| PLANTA BAJA | Superficies Útiles | Superficies Construidas |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| VIVIENDA D | | |
| Baño 1 | 6,84 m ² | |
| Baño 2 | 5,18 m ² | |
| Cocina | 11,09 m ² | |
| Vestíbulo | 5,21 m ² | |
| Dormitorio 1 | 17,93 m ² | |
| Dormitorio 2 | 11,07 m ² | |
| Dormitorio 3 | 11,07 m ² | |
| Dormitorio 4 | 11,07 m ² | |
| Pasillo | 6,30 m ² | |
| Salón-Comedor | 24,60 m ² | |
| Tenedero | 4,61 m ² | |
| TOTAL VIVIENDA | 114,97 m² | 133,32 m² |
| TOTAL PATIO | | 150,79 m² |
| TOTAL SUP CONSTR | | 284,11 m² |

